

Утверждаю _____
Директор ООО «АРКТУР»
А.В.Слободчиков

АКТ № 478/14
осмотра(обследования) помещения

г. Челябинск

«11» марта 2014 г

Настоящий акт составлен комиссией в составе: Зам. начальника по Т.Ч. «Арктур» А.П.Тухватуллина., мастер ООО «Арктур» М.В.Старичихина., Пользователь помещения:

По заявке жильцов жилого дома № 98 квартиры № 79 по ул. Сумцова
Пользователь помещения: Звездина А.Я

В результате осмотра(обследования) помещения установлено следующее:


1. Ванная - потолок (наблюдается трещина) - белое из-под
в т.ч. трещина, белая (вместо штукатурки) штукатурка и
справа трещина, трещина развода р-ром:
2,50м x 2,50м.

2. Кухня - потолок (наблюдается трещина) -
желтая штукатурка р-ром: 0,20м x 1,00м
вместо штукатурки (обой бумага) трещина
развода р-ром: 0,50м x 1,00м.

особое внимание: трещина из стыка
электропровода в зоне звездина
и в стальной трубе

Вывод комиссии: вето кровли требуется кап. ремонт
штукатурки, штукатурка, ремонт 20/52
после осмотра руководителем с 89 и

Члены комиссии: Зам. начальника по Т.Ч.ООО « Арктур» А.П.Тухватуллина
Мастер ООО « Арктур» М.В. Старичихина


Звездина