

Утверждаю:
Директор ООО «Арктур»
А.В.Слободчиков

АКТ № 139/13
осмотра (обследования) помещения .

г. Челябинск

« 29 » марта 2013г

Настоящий акт составлен комиссией в составе: Зам. Начальника по Т.Ч. ООО «Арктур»
Пищаскин С.А., мастер ООО «Арктур»- Старичихина М.В., **Пользователь помещения.**

По заявке жильцов жилого дома № 98 кв. 73 по ул.Сулимова
Пользователь помещения: Звездин С.В

В результате осмотра(обследования) помещения установлено следующее:

1. Комната (зал)-потолок(потолочная плитка) мокрые пятна по всей площади $S = 18\text{м}^2$, течь воды из люстры. Стены у окна(слева и справа)обои бумажные, мокрые, жёлтые разводы размерами: $2,50\text{м} \times 4,00\text{м}$ и $2,50\text{м} \times 3,80\text{м}$., отслоение обоев.

Пол ДВП мокрый по всей площади.

2. Кухня — потолок(потолочная плитка) мокрые пятна по всей площади $S = 8\text{ м}^2$.Стена , совмещён. с залом (обои бумажные) отслоение обоев , мокрые, жёлтые разводы размером: $2,50\text{м} \times 3,50\text{ м}$.

Выводы комиссии: Течь кровли. Требуется ремонт(бикрост)

Члены комиссии: Зам. Начальника по Т.Ч. ООО «Арктур»
Мастер ООО «Арктур»-

Пищаскин С.А.
Старичихина М.В.

Пользователь помещения:

Звездин